

2019	PLOČNIKI	ZEBRE	OMEJITVE HITROSTI	VAROVALNA OGRAJA	KOLESARSKA STEZA	KRIŽIŠČE	PREVOZ ŠOLARJEV	LEŽEČI POLICAJI
DOBROVA	obstoječi se uničuje s tovornjaki na nelegalnem parkirišču nasproti bencin.črpalke	Manjka nasproti Vrta Dobrova in na avtobusni postaji Dobrova, to je nasproti spomin.parka.			je ni, oz. ni vrisana			
ŠUJICA	jih ni v smeri Gabrje - Šujica - Dobrova	manjka nasproti nogometnega igrišča in avtobusna postaja	Zaradi prehitre in divje vožnje nasproti rekreacijskega centra Dobrova, tamkajšnji stanovalci predlagajo prestatitev table "konec Šujice", v smeri PG, iz obstoječe lokacije, na lokacijo pred križišče za naselje Gabrje. S tem se omogoči merjenje radarski občinski službi.	Postavitev pred novejšimi večstanovanjskimi objekti Šujica 21 z dodatki črk, nasproti ŠC Dobrova, saj se lahko kmalu zgodi, da bo vozilo, ob prehitovanju na ravnini, zletelo s ceste, na dvorišče oz. garaže. To je pod nivojem ceste in na njem se igrajo tudi otroci.	je ni, oz. ni vrisana	postavitev krožnega križišča, kot rešitev za omejitev hitrosti tam, kjer se zavije proti Podutiku		Postavitev ležečih policajev na cesti nasproti novih petih večstanovanjskih objektov Šujica 21 z dodatki črk, nasproti ŠC Dobrova.
GABRJE	jih ni v smeri Gabrje - Šujica - Dobrova	manjka nasproti nogometnega igrišča in avtobusna postaja	Zaradi prehitre in divje vožnje nasproti rekreacijskega centra Dobrova, tamkajšnji stanovalci predlagajo prestatitev table "konec Šujice", v smeri PG, iz obstoječe lokacije, na lokacijo pred križišče za naselje Gabrje. S tem se omogoči merjenje radarski občinski službi.	Postavitev pred novejšimi večstanovanjskimi objekti Šujica 21 z dodatki črk, nasproti ŠC Dobrova, saj se lahko kmalu zgodi, da bo vozilo, ob prehitovanju na ravnini, zletelo s ceste, na dvorišče oz. garaže. To je pod nivojem ceste in na njem se igrajo tudi otroci.	je ni, oz. ni vrisana	Težave predstavljajo križišče z glavno cesto ob nogometnem igrišču. V popoldanskem času gravitira tu veliko otrok, mladincev, članov. Dvorišče pred klubom je non stop zaparkirano z avtomobili, dodatnega prostora ni. Umiritiv prometa v tem delu bi se dalo doseči s <del>so</del> remembo prometne ureditve ali z novim		Postavitev ležečih policajev na cesti nasproti novih petih večstanovanjskih objektov Šujica 21 z dodatki črk, nasproti ŠC Dobrova.
BREZJE	Manjka pločnik, saj se obstoječo pločnik na sredini Dobrove v smeri proti Brezje, konča.				Manjka kolesarska pot od Dobrove proti Brezju			
SP. RAZORI	ga ni ne v smeri Dobrove, ne v smeri Vrhovcev	manjkajo na avtobusni postaji	na krajšem odseku je omejitev 60 km/h, sicer je 90 km/h	je ni	je ni, oz. ni vrisana	nepregleden izvoz iz naselja spodnji Razori na glavno cesto		
OSREDEK					je ni, oz. ni vrisana		ni organiziranega prevoza	
PODSMREKA					je ni, oz. ni vrisana			
HRUŠEVO	Od hiše g. Schwartzmana v Hruševem pa vse do mosta čez Gradaščico v Šujici ni pločnika (v tem delu je kar nekaj zelo nevarnih predelov predvsem za pešce oz. sprehajalce vseh starosti)	ga ni nasproti Gostilne Kramar			je ni, oz. ni vrisana			Postavitev ležečih policajev na cesti od Turške residence (Hruševo 126) do mostu čez Gradaščico v smeri proti Šujici na izpostavljenih območjih. Izrazito nevarno območje je med Turško residence in hišno številko Šujica 43, kjer promet lahko umirijo le ležeči policaji, saj bi tu zaradi goste naseljenosti in nepreglednosti
STRANSKA VAS	ga ni v smeri Dobrove				je ni, oz. ni vrisana			